

<b>vúje</b> VUJE, a.s. divízia 1200 Okružná 5 918 64 Trnava	Stupeň RD	Skartačný znak A5	Výtlačok č.:  <div style="font-size: 2em; text-align: center;">2</div>  Poradové číslo <div style="text-align: center;">16</div>
Náзов заказки: USS Košice, Kyslíkový aparát č.9 <div style="text-align: center; font-weight: bold;">             ZOZNAM KÁBLOV PRE T1,T2 CABLE LIST FOR T1,T2           </div>			Počet listov / Sheet 2
ČASŤ F. TRANSFORMÁTORY 110/6,3KV PART F. TRANSFORMERS 110/6,3KV			
Vypracoval / Designed Ing.Vladimír Kuchta <i>/Kuch</i>	Zodpovedný projektant / Approved Ing.Vladimír Kuchta <i>/Kuch</i>	Dátum / Date 08/2005	

Číslo kábla Number cable	Odkiaľ From	Svorka Terminal	Funkcia Function	Kam To	Svorka Terminal	Typ kábla Type cable	Dĺžka m Distance
<b>TRANSORMÁTOR/TRANSFORMER/ T1</b>							
WS 800101	T80.1B	-X4:403	104L+	T1	-X8:5	NYCY 19Dx1,5	100
		-X4:411	f401		-X8:9		
		-X4:412	f402		-X8:16		
		-X4:413	f403		-X6:7		
		-X4:414	f404		-X6:10		
		-X4:415	f405		-X8:10		
		-X4:416	f406		-X8:17		
		-X4:417	f407		-X6:8		
		-X4:418	f408		-X6:11		
		-X4:419	f409		-X5:24		
		-X4:420	f410		-X5:2		
		-X4:421	f411		X5:5		
WL 11000	T1	-X1:1	L1	400 VAC		CYKY 5Dx2,5	100
		-X1:2	L2				
		-X1:3	L3				
		-X1:4	N				
		-PE1	PE				
WL 11001	T1	-X3:1	L1	230 VAC		CYKY 2Dx4	100
			N				
WL 11002	T1	-X4:1	L1	230 VAC		CYKY 2Dx2,5	100
		-X4:3	N				
<b>SUMARIZACIA KÁBLOV PRE T1</b>							
NYCY 19Dx1,5	M	100					
CYKY 2Dx2,5	M	100					
CYKY 2Dx4	M	100					
CYKY 5Dx2,5	M	100					
Archívne číslo spracovateľa: V02-1240/2005/9738/F/16 sk en				Archívne číslo Air Liquide:		Revízia 0	List č.: 1

**TRANSFORMATOR/TRANSFORMER/ T2**

WS 800201	T80.12B	-X4:403	104L+	T2	-X8:5	NYCY 19Dx1,5	100
		-X4:411	f401		-X8:9		
		-X4:412	f402		-X8:16		
		-X4:413	f403		-X6:7		
		-X4:414	f404		-X6:10		
		-X4:415	f405		-X8:10		
		-X4:416	f406		-X8:17		
		-X4:417	f407		-X6:8		
		-X4:418	f408		-X6:11		
		-X4:419	f409		-X5:24		
		-X4:420	f410		-X5:2		
		-X4:421	f411		X5:5		
WL 12000	T2	-X1:1	L1	400 VAC		CYKY 5Dx2,5	100
		-X1:2	L2				
		-X1:3	L3				
		-X1:4	N				
		-PE1	PE				
WL 12001	T2	-X3:1	L1	230 VAC		CYKY 2Dx4	100
			N				
WL 12002	T2	-X4:1	L1	230 VAC		CYKY 2Dx2,5	100
		-X4:3	N				

**SUMARIZACIA KÁBLOV PRE T2**

NYCY 19Dx1,5	M	100					
CYKY 2Dx2,5	M	100					
CYKY 2Dx4	M	100					
CYKY 5Dx2,5	M	100					