

Zápis z reklamačného konania

Stavba : kyslíkový aparát č. 9 – U. S. Steel
SO 002 Kompresorová budova

Prítomní: za HS HSV s.r.o. – Fejko, Micák, Horváth
za AIR LIQUIDE AGS GmbH – Mr. Martens

Popis reklamovanej vady:

Zo strany objednávateľa bola reklamovaná vada nefunkčnosti 3 ks ventilátorov – poškodené lopatky ventilátorov.

Vyjadrenie účastníkov konania:


Zhotoviteľ HS HSV s.r.o. vykonal výmenu 3 ks nefunkčných ventilátorov a práce na elektroinštalácii podľa odsúhlasených výkresov objednávateľom nad rámec projektovej dokumentácie.

Uvedené zariadenie bolo odskúšané a pri skúškach nevykazovalo žiadne závady.

Týmto objednávateľ uvedené zariadenie preberá do trvalej prevádzky a považuje sa reklamovaná vada za odstránenú.

Odovzdané doklady:

- Projektová dokumentácia elektrického zariadenia skutočného vyhotovenia
- Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia
- Certifikáty od zabudovaných materiálov

24 HS HSV

Košice, 05.12.2006

AIR LIQUIDE AGS GmbH
5.12.06
U.S. Steel Košice - vstupný areál
Site Manager, ASU No. 9
SK 044 54 Košice