

8. Skratky a Definície

Skratky

LIN	kvapalný dusík
LOX	kvapalný kyslík
LAR	kvapalný argón
CLOX	surový kvapalný kyslík
LAIR	skvapalnený vzduch
GAN	plynný dusík
GOX	plynný kyslík
GAR	plynný argón
WN2	odpad, nečistý dusík
C _n H _m	uhl'ovodíky
ASU	aparát triedenia / rozkladu vzduchu
HP column, HPC	vysokotlaková kolóna
LP column, LPC	nízkotlaková kolóna
MAC	hlavný vzduchový kompresor
BAC	prídavný vzduchový kompresor
NIC	dusíkový kompresor
DCAC	dochladzovač priameho kontaktu
vppm	objemová koncentrácia (častok za milión)
PLC	programovateľné logické riadenie
DCS	distribučný riadiaci systém

Definície

Rýchlosť toku: Nm³/h = bežný kubický meter za hodinu pri 0°C a 1.013 bar